

HELGARÖ KYRKA

REFERENSCASE | STRÄNGNÄS STIFT



SNABBFAKTA

Produkt:

2st FLEX, en vid altaret och en vid orgel läktaren.

Installationsår:

Aug-19

Anledning:

Dåligt inomhusklimat med mögeltillväxt på väggar.

BAKGRUND

Vårfruberga-Härads församling är en församling inom Svenska kyrkan belägen på landsbygden strax väster om Strängnäs. I församlingen finns fyra medeltidkyrkor med höga kulturhistoriska värden. Kyrkobyggnaden i Helgarö har under en längre period haft problem med höga fuktnivåer och mögelpåväxt på väggar och inventarier. Det har gjorts fuktutredningar som påvisat mycket höga fuktnivåer under vissa delar av året. Kyrkan har också genomgått en relativt omfattande och kostsam mögelsanering.

VILKA PROBLEM LÖSTE AIRWATERGREENS AVFUKTARE?

Redan någon dag efter att avfuktarna installerats märktes en stor förbättring i inomhusklimatet i Helgarö kyrka. Församlingen ser nu fram emot att utvärdera installationen på längre sikt och eventuellt sänka grundtemperaturen i kyrkorummet.

HAR NI TESTAT ANDRA LIKANDE PRODUKTER/LÖSNINGAR?

I kyrkorummet fanns sedan tidigare en avfuktare av "hushållsmodell" installerad, men denna har haft en otillräcklig kapacitet och inte varit anpassad för de temperaturer som vanligtvis råder i kyrkorummet.

FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA AWG'S PRODUKTER VS GÖRA INGENTING?

Hade ingenting gjorts är risken stor att den redan genomförda mögelsaneringen hade behövt göras om med jämna mellanrum, något som är mycket kostsamt och som gör att kyrkan behöver stängas under tiden som saneringen pågår.

"DE BÅDA FLEX AVFUKTARNA FUNGERAR VÄLDIGT BRA OCH VI KÄNDE ATT DET BLEV EN STOR SKILLNAD, REDAN EFTER 2 DAGAR SÅ VAR DET MYCKET TORRARE I HELGARÖ KYRKA."

LINUS JAEHNKE
KYRKOHERDE VÅRFRUBERGA- HÄRADSFÖRSAMLING